

in futuro ad operare su questa parte della Città. Per la cronaca, i vasti locali restaurati ospitano oggi il “*Centro anti-violenza Mascherona*”, *foto 11*.



*foto 11* - L'ingresso all'ex Osservatorio Civis in via di Mascherona n° 19, sede ora del “Centro anti-violenza Mascherona”.

### L'aspetto del degrado

Sarà bene distinguere per prima cosa il degrado “materico” cui ogni materiale – nessuno escluso specialmente quando non protetto – è soggetto nel tempo, da quello denominato degrado “strutturale”.

Il primo è facilmente riconoscibile ed inizia ad aggredire le superfici esterne dei componenti una costruzione sino a diffondersi all'interno di questi ed a rendere di fatto “ininfluente” la presenza di tali elementi nella logica d'assieme che governa la fabbrica dal punto di vista del suo mantenimento.

E' un degrado puramente fisico del materiale, questo, che lo conduce al disfacimento progressivo per azioni meccaniche, chimiche, attacco da parassiti, da piante infestanti, cause più o meno naturali e quant'altro, *foto 12/15*.

Inutile dire che questa forma di deterioramento è conseguenza diretta di una mancanza di manutenzione che si manifesta, per lo più, quando il manufatto è abbandonato a se



*foto 12* - Lo stato del calcestruzzo in un pilastro di facciata in un palazzo in via Arrivabene a Sestri Ponente.



*foto 13* - La foto mostra come l'estremità di una catena si sia talmente erosa per ossidazione da permettere manualmente la rimozione del bolzone.



*foto 14* - Il degrado di una parete di mattoni, di qualità scadente, privati della protezione dell'intonaco nel Noviziato di S. Ignazio attuale sede dell'Archivio di Stato.



*foto 15* - La trave portante di un solaio profondamente intaccata in profondità da insetti xilofagi.

stesso o viene usato in modo improprio, *foto 16*, da chi magari proviene da culture ed usi abitativi diversi dai nostri. Parliamo ora del degrado “strutturale” inteso come il progressivo venir meno di una logica di resistenza e di mantenimento validi nella fabbrica, pur diversa da quella originale, che non trova più al suo interno risorse e meccanismi di risulta ad altre forme di equilibrio statico; tale logica può venir meno, sia per deficienza dei singoli componenti, sia per meccanismi che interessano la maglia re-